



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--|
| CONECO-BCE Sp z o. o. | | | | | | KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO | | | | | | | | | Nr otworu: Profil nr 12 | |
| Y=6531265,332 X=6045389,968 | | | | | | Temat: Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni | | | | | | | | | Rzędna: 15,60 mnpm | |
| Nr arch.: GT 972/2014 | | | | | | System wiercenia: mechaniczny | | | | | | | | | Data wyk.: 2014-08 | |
| śr. rur i głę. zarurowania | średnica i rodzaj świda | głęb. nawierc. i ust. zw. wody | głębokość w mppt | profil litologiczny | miąższość warstwy w m | OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU | | | | | | rodzaj i głę. pobranej próby | nr warszy geotechnicznej | | | |
| | | | | | | Rodzaj i barwa gruntu x=____; y=____ | geneza i stratygrafia | wilgotność | liczba walczków | stan gruntu | zawartość CaCO w % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | - |  |  | 0,20 | Nasyp niekontrolowany (Gb) | | w | - | | | | | | | | |
| | 0,60 | | | Nasyp budowlany (Ps+C+K) | w | | - | szg | A | | | | | | | |
| | 0,70 | | | Piasek średni z częściami organicznymi | w | | - | szg | IIIb | | | | | | | |
| | 2,0 | | | Piasek średni | w | | | | IIIb | | | | | | | |
| | 2,50 | | | | nw | | - | szg | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKALA: 1:50 | | | | | | Opracował: Michał Kościelski | | | | | | Zał. nr: 7.12 | | | | |